

RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES

4ª Sessão Ordinária - 2023

Indicação nº 17

Solicita, ao Departamento de Obras, o conserto urgente de bueiro localizado no cruzamento das ruas Alagoas e Francisco Marques Viana. Há alguns meses este mesmo problema foi apresentado na Câmara, tendo solução por parte da Prefeitura, porém um veículo de carga passou pelo local e rompeu a estrutura de segurança, deixando aberta a entrada do bueiro e colocando em risco quem transita pela área.

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - **PSDB**

Indicação nº 18

Sugere ao Executivo a instalação de redutor de velocidade na Rua Alagoas - altura do número 310. Tal pedido atende os moradores da localidade, já que nesta área tem bastante crianças e gera um risco iminente de acidente por conta da irresponsabilidade de alguns motoristas que ali trafegam em alta velocidade.

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - **PSDB**

Indicação nº 19

Sugere, ao Departamento de Obras, o reparo asfáltico da Rua Ataíde Nogueira - na altura do número 95. Recentemente foram realizadas obras no local e posteriormente o asfalto foi fechado, mas com as chuvas o solo cedeu e ocorreu o afundamento do asfalto.

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - **PSDB**

Indicação nº 20

Sugere, ao Departamento de Obras, a correção da guia e sarjeta na Rua Antonio Ramos de Oliveira. Por conta de desnível, o local acumula água e lodo, além de ser propício para proliferação de insetos.

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - **PSDB**